
Servicii reparatie UPS

I.D.: 75805638

Data publicarii	29.11.22	Coduri CPV	32551000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 29.250,00 RON - 29.250,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: Servicii reparatie UPS EMY80K conform devizului; Inlocuire 60 acumulatori 12V 45 Ah Ultracell GEL technology. Inspectie a starii de functionare, verificari camera termoviziune Verificarea conexiunii la impamantare Verificarea semnalizarii optice Verificarea semnalizarii acustice Verificarea conectarii corecte a UPS-ului la instalatia electrica Verificarea conectarii corecte a circuitelor de sarcina Verificarea conditiilor de mediu (temperatura, ventilatie) Verificarea conexiuni folosind camera de termoviziune Verificarea alarmelor/logurilor/evenimentelor din trecut Igienizare, desprafuire si curatare UPS Verificarea conexiunilor circuitelor interne Preluare acumulatori uzati cpre reciclare conform Legii Mediului Verificare inverter, charger, rectifier.
