

## **Reparație pompă de recirculare Wilo IPL65/115-1,5/2 seria 50387430/0012**

I.D.: 99005214

---

Data publicarii	19.06.24	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.375,00 RON - 2.375,00 RON

---

Descriere: Reparație pompă de recirculare Wilo IPL65/115-1,5/2 seria 50387430/0012, prin: - înlocuirea turbinei pompei - înlocuirea etanșării mecanice și a rulmenților motorului Comanda 3576

---