

Servicii reparatie autoturism marca Dacia Duster SS: UU1HSDADG52890542

I.D.: 27592391

Data publicarii	23.04.18	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.04.18	Pretul estimativ:	2.000,00 RON
--	----------	-------------------	--------------

Descriere: Servicii reparatie autoturism marca Dacia Duster SS: UU1HSDADG52890542 - termocupla ventilatorului de racire nu functioneaza la treapta I , Tubulatura admisie motor este fisurata
