

**„Reabilitare termica bloc de locuinte nr.44, B-dul Regele Carol”
- executie lucrari de remediere.**

I.D.: 6542755

Data publicarii	27.05.15	Coduri CPV	45321000-3
Termenul limita pentru depunere:	02.06.15	Pretul estimativ:	81.147,00 RON

Descriere: In urma receptiei, au fost constatate deficiente in perioada de garantie a lucrarilor, deficiente ce au fost consemnate in Anexa 2 a procesului verbal de receptie finala. Având în vedere ca executantul lucrarii nu a remediat deficiențele din teren în termenul stabilit de comisia de receptie și nu a răspuns favorabil solicitării autoritatii contractante de finalizare a lucrarilor la acest imobil, conform prevederilor legale, se impune remedierea lucrarilor prin încheierea unui nou contract de lucrari. AMPLASAMENTUL LUCRARII Bloc de locuinte 44, B-dul Regele Carol, Municipiul Targoviste, judetul Dambovita Suprafata desfasurata a imobilului: 1056 mp. Regim de inaltime:S+P+3 DESCRIEREA LUCRARILOR DE REMEDIERI În urma vizitei pe teren, a constatarilor facute direct la fata locului și având la dispozitie PV de receptie finală a lucrarilor, s-a constatat necesitatea executării următoarelor lucrări de remedieri; - Etansare rosturi de pe conturul tamplariei de încidere a balcoanelor apartamentului nr.3, cu spuma poliuretanica și placarea ulterioara a acestora cu placi de rigips carton rezistente la apa; -Refacere tencuieli interioare, glet de ipsos și zugraveli interioare la apartamentele de la ultimul etaj -Revizuire invelitoare balcon de la etajul 4 respectiv etanseizarea impotriva apelor pluviale și montare sorturi de tabla -Refacere hidroizolatie terasa: desfacere straturi hidroizolante existente, desfacere glaf din tabla la atic, amorsarea suprafetei terasei, refacerea straturilor hidroizolante din membrana hidroizolanta termosudabila și a glafului de tabla la atic -Prelungire aerisiri și montare caciuli de ventilatie -Inlocuire jgheaburi de scurgere la terasa (cu realizarea corecta a pantei de scurgere catre burlan) -Refacere racorduri intre jgheaburi noi montate si burlanele existente. VALOAREA LUCRARILOR. La ofertare se va tine cont ca valoarea estimata este de 81.147 lei fara TVA din care Diverse si neprevazute 7.410 lei fara TVA, respectiv 9,13%. Totalul ofertat trebuie sa contina suma aferenta Diverse si neprevazute, respectiv la suma obtinuta conform centralizatoarelor din proiectul tehnic, se va adauga procentul diverse si neprevazute adica 9,13% mentionata mai sus, acest total reprezentand valoarea ofertei pe aceasta componenta.Procent calculat conform art,29, alin.2? din OUG 34/2006. Executantul are obligatia realizarii lucrarilor conform documentatiei tehnice intocmite de proiectant.