

---

## **ACHIZITIE SERVICII REPARAȚIE TOYOTA HILUX**

I.D.: 48830743

---

Data publicarii	12.08.20	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.857,52 RON - 5.857,52 RON

---

Descriere: REPARAT INSTALATIE ELECTRICA SENZOR ARBORE COTIT SI ABS ; SPALAT RADIATOARE NECESAR INLOCUIRE GARNITURA CAPAC CULBUTORI + PIVOTI SUPERIORI STG+ DR + KIT AMBREIAJ + BUCSE ARCURI SPATE + BURDUF PLANETARA STG LA CUTIE + REPOZITIONAT TOBA ESAPAMENT

---