
Reparație videorinoscop

I.D.: 95279323

Data
publicarii 31.03.24

Coduri CPV 33162000-3 50422000-9

Pretul
estimativ: 26.750,00 RON - 26.750,00 RON

Descriere: Oferta neacceptata in termen: Reparație videorinoscop V3 DEFECTIUNI CONSTATATE Semnal video lipsă. OPERATIUNI EXECUTATE Se dezassemblează videorinoscopul. Se înlocuiește tija de examinare. Se înlocuiește placa electronică. Se efectuează calibrări și teste funcționale. Se assemblează videorinoscopul.
