

Reparatie Analizor automat hematologie

I.D.: 51728403

Data publicarii 17.11.20

Coduri CPV 50800000-3

Pretul estimativ: 2.198,00 RON - 2.198,00 RON

Descriere: Reparatie Analizor automat hematologie; conform descriere Sicap - inlocuire senzor hemoglobina; apertura RBC si manopera (3 ore); pret pe reparatie; initierea tine loc de comanda.
