

Interventie service la auto A 3812,INTERVENTIE SERVICE LA AUTO A 1513

I.D.: 77138830

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 06.01.23 | Coduri CPV | 50100000-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.785,59 RON - 1.785,59 RON

Descriere: BUTUC ROATA DR FATA RULMENT ROATA DR FATA PREZOANE ROATA 5 BUC INLOCUIT BUTUC RULMENT DR FATA,DIAGNOZA INLOCUIT TUBULATURA SENZOR PRESIUNE DIFERENTIALA DPF. La finalizarea serviciului se va emite un certificat de garantie
