
Serviciu de reparare pentru bloc de comanda al detectorului de jocuri in articulatii

I.D.: 43967109

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 12.09.19 | Coduri CPV | 50000000-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 4.771,00 RON - 4.771,00 RON

Descriere: Serviciu de reparare pentru bloc de comanda al detectorului de jocuri in articulatii, care include: - reparatie pentru bloc de comanda al detectorului de jocuri in articulatii, din cadrul modernizarii detectoarelor de jocuri cu lanterne radio - reparatie lanterna telecomanda (reparatie modul receptor, reparatie modul incarcare, reconfigurare canale radio, probe de functionare) - 1 bucata; - reparatie placa emitator radio DJ - 1 bucata; - manopera instalare - 1 bucata; - transport pe ruta Bucuresti - Mehedinti (Drobeta Turnu Severin) si retur - 686 km DIIR NR M 581 / 06.09.2019
