
Reparatie insuflator CO2 cod UI400

I.D.: 82613650

Data
publicarii 23.05.23

Coduri CPV 50420000-5

Pretul
estimativ: 11.000,00 RON - 11.000,00 RON

Descriere: Reparatie insuflator CO2 cod UI400 DEFECTIUNI CONSTATATE senzori de presiune defecti senzori de debit defecti OPERATIUNI NECESARE inlocuire senzori de presiune inlocuire senzori de debit updatare software efectuarea de teste de functionare si siguranta Manopera ACHIZITIA DIN SEAP STA LOC DE COMANDA FERMA
