
Procedura Shimming RMN 1.5T SIGNA EXPLORER SI INCARCARE CU HELIU

I.D.: 104980954

Data publicarii	28.10.24	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 15.000,00 RON - 15.000,00 RON

Descriere: Procedura Shimming RMN 1.5T SIGNA EXPLORER Mentionam faptul ca operatiunea de shimming necesita interventia a 2 ingineri si fiind o operatiune cu risc ridicat, existand posibilitatea unui eveniment accidental de tip Quench. Daca defectiunea prezinta o complexitate avansata, fiind necesar sa se inlocuiasca eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Oferta este valabila 30 de zile de la data prezentarii. Acceptarea prezentei reprezinta comanda ferma.
