
Servicii de reparatie subsisteme, componente si subansambluri autospeciala de supraveghere cu termoviziune

I.D.: 17748701

Data publicarii	15.02.17	Coduri CPV	50344000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.02.17	Pretul estimativ:	25.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Servicii de reparare a echipamentului de supraveghere din dotarea Autospecialiei de supraveghere cu termoviziune ARTEMIS pe sasiu LAND ROVER DISCOVERY 4, Tip motor 276DT, Sursa energie Motorina, Serie sasiu SALLAAA18AA548726, An de fabricatie 2010. Defect posibil: placa de control sursa de alimentare, sursa alimentare motor pas cu pas, main board obiectiv camera termala.
