
Furnizare/servicii de reparare a autovehiculelor

I.D.: 27861825

Data publicarii	04.05.18	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.05.18	Pretul estimativ:	3.193,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Furnizare/servicii de reparare a autovehiculelor Reparatie autovehicul IVECO, model:50C15, Serie sasiu:ZCFC50A2005788611, PIESELE CE NECESITA A FI SCHIMBATE:-Furtun aerisire rezervor comb (buc 1), - Rulment pinion de atac (buc 2), - Simering grup (buc 1), - Rulment diferential (buc 2), - Senzor presiune ulei (buc 1), - Rulment roata fata BTH-1024C VKBA 3551 35C 50C (buc 1), - Piulita pivot/cap tirant (buc 1), Piulita pivot (buc 1), - Siguranta pivot (buc 1), - Pivot (buc 1), - Set tampoane cabina fata(buc 1), - Litrometru (buc 1), - Senzor admisie(Senzor presiune turbo) (buc 1), - Bec H7 12V/55W 8HG 007 157-121 (buc 2)
