

Reparatie camin SP

I.D.: 94066778

Data publicarii	26.02.24	Coduri CPV	45252130-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 17.650,00 RON - 17.650,00 RON

Descriere: Reparatia caminului SP consta in furnizarea si instalarea urmatoarelor echipamente: • Pompa FLYGT P=2.4 kw - 1 buc • Manopera inlocuire pompa, inclusiv materiale marunte. teste functionare, PIF
