

---

## Reparatie pentru Scania P400

I.D.: 75688077

---

Data  
publicarii 21.11.22

Coduri CPV 50000000-5

---

Pretul  
estimativ: 28.252,12 RON - 28.252,12 RON

---

Descriere: 1.Verificare ambreiaj - nu intra in nici o treapta de viteza descriere manopera DIAGNOZA CUTIE VITEZE , DEMONTAT/MONTAT CUTIE VITEZE , CURATAT DISC AMBREIAJ INLOCUIT VOLANTA, DEMONTAT/MONTAT AERISIRE AMBREIAJ SIMERING, INLOCUIT INLOCUIRE RULMENTI SI ROLE FURCA AMBREI CILINDRU AMBREIAJ, DEMONTAT/MONTAT TIMP ADITIONAL AUTO CAROSAT descriere piese PLACA PRESIUNE DISC AMBREIAJ VOLANTA RULMENT PRESIUNE KIT REP. FURCA SIMERING PALIER SPATE SURUB M10X70 PLACA PRESIUNE SPRAY CURATAT COLIER TOBA LICHID FRANA CONSUMABILE

---