
Service si reinstalare pentru aparatul HPLC GBC

I.D.: 52192384

Data publicarii	02.12.20	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.500,00 RON - 2.500,00 RON

Descriere: Service si reinstalare pentru aparatul HPLC GBC constituit din: 1.POMPA CU GRADIENT CUATERNAR ŞI POSIBILITATE DE AMESTEC A SOLVENŢILOR GBC MODEL LC 1150 2. System Organizer KIT GBC LC1150 3. Sistem de degazare solvenţi : GBC LC 1460 4. Compartiment pentru termostatarea coloanelor : GBC LC 1150 5. Detector UV-VIS GBC LC 5000 PDA 6. DETECTOR DE FLUORESCENŢĂ: GBC LC 1255 7. Interfaţa pentru calculator WinChrom IEEE 8. Interfaţa (Placa) de achiziţie şi program de prelucrare date pentru gaz şi lichid cromatograf DP 900 chromatography data processing system 9. Calculator cu monitor PC Pentium II 350 MHz, 6,4 GB HDD, 64MB RAM 36XCD/ROM, 3,5² FDD, monitor color 15² Windows 95/98 licenţa, licenţa pachet software Office 97 Se va efectua evaluarea componentelor sistemului cromatografic, intrucat datorita faptului ca a fost mutat de 4 ori de alte persoane neautorizate de firma noastra si ca nici producatorul echipamentului nu mai asigura suport tehnic service pentru echipamente cu o vechime de 22 de ani nu ne asumam nici o responsabilitate asupra asigurarii functionalitatii echipamentului. In cazul in care echipamentul va putea fi facut sa functioneze corect vom proceda in continuare la instruirea unei persoane
