
Serviciu de reparație a sistemului de direcție la autospeciala MERCEDES-BENZ - SPRINTER

I.D.: 99692748

Data publicarii	10.07.24	Coduri CPV	50112000-3
Termenul limita pentru depunere:	11.07.24 12:00	Pretul estimativ:	2.844,21 RON - 2.844,21 RON

Descriere: Serviciu de reparație a sistemului de direcție pentru autospeciala complexă de primă intervenție la incendii, salvare și prim ajutor marca MERCEDES-BENZ, varianta SPRINTER, cu serie șasiu WDB906255CN520973 / 2012 și nr. de înregistrare MAI 35136 aparținând Detașamentului de Pompieri Moinești, în cadrul căruia se vor înlocui următoarele: - Casetă direcție; - 1 buc; - Ulei servodirecție; - 2 litri - Cap de bară stânga; - 1 buc; - Cap de bară dreapta; - 1 buc; - Bieletă stabilizator stânga; - 1 buc; - Bieletă stabilizator dreapta; - 1 buc; Set bucșă bară stabilizatoare; - 1 buc;
