
Lucrari reparatie pod in regim de urgență

I.D.: 68158036

Data publicarii	11.04.22	Coduri CPV	45221119-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 87.898,64 RON - 87.898,64 RON

Descriere: Podul peste Ghimbasel de pe DJ 103C este in stare grav deteriorata. Comitertul Local pentru Situații de Urgenta a hotarat demararea lucrarilor de punere in siguranta a podului in regim de urgenta A fost emisa Autorizatia de construire 21/2022 in regim de urgență pentru realizarea lucrarilor refacerea zonei surpate si a trotuarului pe suprafata respectiva , refacerea grinzii puternic afectata si a fost realizat Caietul de Sarcini. Ofertantul va depune propunerea tehnica di oferta financiara asa cum sunt solicitate in Caietul de Sarcini si va face dovada detinerii tuturor specialistilor solicitati.Oferta se va trimite prin mail la adresa achizitii@primaria-ghimbav.ro pana la data de 11,04,2022
