
Servicii de reparație sondă de monitorizare aer pentru echipament E2M Bruker Daltonik din dotarea autospecialei C.B.R.N.

I.D.: 68217057

Data publicarii	18.04.22	Coduri CPV	50116000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.04.22	Pretul estimativ:	23.449,00 RON - 23.449,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Servicii de reparație sondă de monitorizare aer pentru echipament E2M Bruker Daltonik: 1. Reparație coloana de prelevare aer set CTL 200WB - 1 bucată.; 2. Reparație garnitură conică de etanșare OXWB - 1 bucată.; 3. Reparație ansamblu cap sondă monitorizare, element de încălzire și suport coloană prelevare - 1 bucată.; 4. Reparație burduf metalic oțel inoxidabil sondă monitorizare- 1 bucată. Serviciile de reparație se vor efectua in termen de 5 de zile de la comanda ferma.
