

---

## **Servicii de reparație sondă de monitorizare aer pentru echipament E2M Bruker Daltonik din dotarea autospecialei C.B.R.N.**

I.D.: 68217057

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.04.22 | Coduri CPV | 50116000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                               |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 20.04.22 | Pretul estimativ: | 23.449,00 RON - 23.449,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|

---

Descriere: Servicii de reparație sondă de monitorizare aer pentru echipament E2M Bruker Daltonik: 1. Reparație coloana de prelevare aer set CTL 200WB - 1 bucată.; 2. Reparație garnitură conică de etanșare OXWB - 1 bucată.; 3. Reparație ansamblu cap sondă monitorizare, element de încălzire și suport coloană prelevare - 1 bucată.; 4. Reparație burduf metalic oțel inoxidabil sondă monitorizare- 1 bucată. Serviciile de reparație se vor efectua in termen de 5 de zile de la comanda ferma.

---