

---

## Reparatie electropompa TP50M37/2D

I.D.: 87474083

---

Data publicarii	25.09.23	Coduri CPV	50511100-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.175,73 RON - 4.175,73 RON

---

Descriere: Din cauza prezentei in apa vehiculata a nisipului si a materialelor abrazive, etansarile mecanice ale pompei s-au uzat excesiv ceea ce a dus la patrunderea apei in motor. De asemenea, pompa a venit in service cu cablul electric smuls din presetupe Motorul trebuie rebobinat, iar consumabilele inlocuite. Reparatia pompelor cuprinde urmatoarele piese de schimb: - Rebobinare motor - 1 buc; - Cablul electric - 20l ml; - Presetupe cablu - 1buc; - Kit etansare mecanica - 2 buc; - Garnitura autocoplaj - 1 buc; - Rulment -1 buc; - Rulment- 1 buc; - O-RING-uri - 1buc; - Ulei - 1litri; Reparatia pompei presupune urmatoarele servicii: - Demontare/montare/testare.

---