
Reparație aparat pentru măsurat inductori autostop (1 buc)

I.D.: 104562762

Data publicarii	24.10.24	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 28.10.24

Descriere: Aparatul pentru măsurat inductori autostop din dotarea Districtului SCB Oradea (Secția CT3 Oradea), utilizat pentru determinarea bunei funcționări a instalației autostop din cale, are nevoie de reparație, constând în următoarele operațiuni: -diagnoză, -înlocuire placa principală, -înlocuire panou frontal și circuite aferente, -înlocuire sursa de alimentare, -înlocuire acumulatori, -înlocuire cutie, -reglare și etalonare rezonator (tip Siemens AVIC Craiova). Pentru stabilirea valorii estimate a achiziției serviciului "Reparație aparat pentru măsurat inductori autostop (1 buc)", se efectuează prezenta consultare a pieței.
