
Servicii diverse de reparatii lucru la inaltime, alpinism utilitar, nacela - Sala de sport Paleu

I.D.: 51717721

Data publicarii	18.11.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.800,00 RON - 2.800,00 RON

Descriere: Verificare si reparatii acoperis 1.1 - pregătirea structurii pentru accesul la zonele de lucru; 1.2 - verificare suruburi autoforante fixare panouri sandwich; 1.2.1 - verificare strangere suruburi; 1.2.2 - verificare garnituri cauciuc; 1.3 - reparatie izolatie membrana bituminoasa in jurul picioarelor care strapung acoperisul; 1.3.1 - taiere izolatie veche; 1.3.2 - aplicare un strat de amorsa bituminoasa; 1.3.3 - montare membrana bituminoasa cu poliester lipita la cald; 1.4 - executie reparatie in jurul tubulaturilor de ventilatie - 2 buc; 1.4.1 - curatare suprafata; 1.4.2 - aplicare banda de reparatie cu aluminiu lipita la cald; 1.5 - curatenie la zonele de lucru;
