

Servicii de reparatii pentru pompe pentru UAT Oras SAcueni

I.D.: 42303913

Data
publicarii

21.03.19

Coduri CPV

50511000-0

Pretul
estimativ:

4.800,02 RON - 4.800,02 RON

Descriere: Reparatie pentru pompe Flygt tip 3127.181. cuprinzand: - curatarea mecanica a tuturor suprafetelor curbe pe care se face etansarea si ungerea partilor in miscare ale pompei; - curatarea si etanseizarea pe suprafetelor plane de contact; - curatarea si lubrefierea cu substantele corespunzatoare a elementelor de etanseizare din cauciuc; - curatarea si lubrefierea elementelor de asamblare din metal; - Montare pompei si verificarea posibilitatii de rotire libera a acesteia;