

Achiziție servicii de reparație rezervor apa autospeciala SCANIA (5.000 litri).

I.D.: 36030505

Data publicarii	21.05.19	Coduri CPV	50110000-9
Termenul limita pentru depunere:	22.05.19	Pretul estimativ:	6.751,21 RON - 6.751,21 RON

Descriere: Autoritatea contractantă dorește să achiziționeze: 1. Servicii de reparație rezervor apa autospeciala de stins incendii SCANIA Tipul/varianta autovehiculului (P400CB6X6HHZ RPM916/YS2P6X600B2063761). Serviciile de reparații vor cuprinde următoarele operațiuni: - demontat, reparat, efectuare probe, montat rezervor apa; -reparații prin sudura rezervor; - inlocuit robineti de 2 1/2 de la retur cazan și umplere cazan la hidrant; -reparații suport scara culisanta; -efectuare retusuri vopsitorie dupa interventii; -reparații (sertizare) furtun 3/4 " înaltă presiune de pe tambur; -verificat și reparat instalatie electrica (iluminat interior si exterior); -efectuare probe. Piese incluse: -Lampa iluminat interior - 4 buc. -Sertizat furtun IP 3/4 - 4buc. -Cablu VLPY 1,5 mm - 12ml. -Coliere PVC l=250mm - 15buc. -Papuc izolat - 8buc. -Saiba plata A16 - 8buc. -Tabla inox 4 mm - 6kg. -Sarma sudura \varnothing 1 inox - 1,2kg. -Gaz protectie sudura - 2,4mc. -Lampa numar - 2 buc. -Girofar rosu 24 V - spate - 1buc. -Lampa pozitie laterala - 4 buc. -Piulita M16 - 16 buc. -Surub M16x40 - 16 buc. - alte materiale consumabile pentru sudură și vopsitorie (lavete, piatra polizor \varnothing 160x8, etc). DATE DESPRE AUTOVEHICUL: - autospeciala de stins incendii SCANIA Tipul/varianta autovehiculului (P400CB6X6HHZ RPM916/YS2P6X600B2063761) MAI - 33405 (VIN: YS2P6X600B2063876). NOTĂ ! Dacă pe timpul efectuării serviciilor de reparații sunt descoperite și alte deficiențe ale autospeciala, operatorul economic va notifica imediat autoritatea contractantă cu privire la deficiențele constatate, urmând ca această să decidă cu privire la aspectele semnalate.
