

Pachet servicii reparatie echipamente medicale 2

I.D.: 54435122

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.02.21 | Coduri CPV | 50000000-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 8.719,00 RON - 8.719,00 RON

Descriere: Pachet service echipamente medicale - Pachet 2 1. Monitor functii vitale CMS 8000Sectia TBC * Cantitate: 1 * Constatate: - prize conexiuni cabluri flexibile intrerupte - aparatul prezinta o stare avansata de imbacsire cu praf in interior * Servicii ce urmeaza a fi prestate (dupa caz): - demontare carcasa - demontare module de pe stativul principal cu 4 functii: SpO2, EKG, NBP, Temp - reconditionat placa modul afisaj - refacere circuite pe placa a celor 4 module: SpO2, EKG, NBP, Temp - reconditionare circuite modul EKG - reconditionare circuite si suport de mufe modul SpO2 - reconditionare si refacere circuite placa modul functii program la butonul principal meniu - suflat si curatat placile si modulele electronice, inclusiv modul placa alimentare - reconditionat si refacere circuite si piese miniatura cu prize pini modul NIBP - remontat componentele si testare echipament - eliberare proces verbal de interventie 2. Autorefractometru TONOREF III * Cantitate: 1 * Constatate: - lipsa imagine monitor * Servicii ce urmeaza a fi prestate (dupa caz): - demontare aparat - verificare mufe de contact - efectuare masuratori pe placa de alimentare si la toate elementele active si pasive pe placa de baza - curatat mufele de contact - verificat placi electronice si elemente active si pasive de pe acestea - inlocuire elemente active si pasive de circuit (unde este cazul) - reconditionare conexiuni tub monitor (tub cu fascicul)- verificare si reglare tensiune de deflexie - verificare si reglare
