
Reparatie Pompe Submersibile de apa uzata, tablou de comanda pt. 1+1 pompe cu plutitor

I.D.: 52935119

Data publicarii	23.12.20	Coduri CPV	50511000-0 38570000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 9.387,14 RON - 9.387,14 RON

Descriere: Reparatie pompa tip PX1-65 -rebobinare -schimbare rulmenti -schimbare etansare mecanica -schimbare baia de ulei -schimbeare inele-O, -schimbare cablu, 1x Tablou de alimentare si comanda pentru 2 pompe cu caracteristicile mai jos Producator: Profilaxis Cutie metalica IP65 Protectii motoare, contactoare, contacte auxiliare Selector Manual-O-Automat Intrerupator principal Lampi de semnalizare stare de functionare si averii Contacte fara potential pentru semnalizare colectiva de avarie Automatizarea asigura: - pompe pornesc-opresc automat in functie de nivelul apei in camin - rotirea pompelor in asa fel incat sa se asigure functionarea echilibrata a acestora - contoare orelor de functionare pompelor - oprirea pompelor in cazul incetarea izolatiei intre faze si corpul pompei (protectii diferentiale) - supraveghere succesiune faze Componente de fabricatie EATON si Schrack 3x Contactor de nivel tip plutitor pentru apa uzata/apa murdara 1x Suport pentru tablou de comanda 1x montaj si punere in functiunea
