

Reparare senzori calare dreapta fata si dreapta spate la Autoscara Magirus M42L

I.D.: 79018963

Data publicarii	20.02.23	Coduri CPV	34913000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.965,82 RON - 3.965,82 RON

Descriere: Repararea se va executa prin inlocuirea si calibrarea celor doi senzori de la cele doua bratede calare de pe partea dreapta a autoscarii .
