
Reparatie masina de spalat rufe marca Bosch

I.D.: 70523117

Data publicarii	24.06.22	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 200,00 RON - 200,00 RON

Descriere: Achizitia serviciului de reparat masina de spalat marca Bosch, prin curatare camera presostat, etansat furtun camera presostat, conform devizului de lucrari atasat , din dotarea MF CNMS Focsani ,centrul din subordinea DGASPC Vrancea.Pretul iclude materiale , manopera si transport. Se asigura garantie 6 luni pentru piesele inlocuite si reparatia executata.
