
Servicii de reparare a Analizorului de hidrogen DSC Q2000

I.D.: 61524873

Data publicarii	01.10.21	Coduri CPV	50412000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 19.450,00 RON - 19.450,00 RON

Descriere: Servicii de reparare a Analizorului de hidrogen DSC Q2000 920290.901 Computer intern pentru echipament DSC Q2000 - PC104 UPGRADE CF TO HD QNX buc 1 16950.00 16950.00 LEI 001LBT Manopera interventie service echipament DSC Q2000 (demonatre piesa veche si montare piesa noua; realizare test de verificare functionare dupa inlocuire) buc 1 2500.00 2500.00 LEI
