

---

## CASA DE CULTURA A COMUNEI BASCOV

I.D.: 62141455

---

Data publicarii	18.10.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 660,00 RON - 660,00 RON

---

Descriere: Verificare hidranti se verifica: - modul de manevrare al robinetilor, urmarindu-se ca deschiderea/inchiderea, sa se realizeze cu efort minim si complet; - starea furtunurilor din punct de vedere calitativ, astfel încât acestea sa poata fi utilizate la presiunile si debitele de utilizare; - accesul catre hidrantii de incendiu interiori/exteriori; - starea tehnica a cutiilor de protectie; înlocuindu-se elementele deteriorate din diferite cauze/motive; - starea de etansare a elementelor de protectie (garnituri etc.); si stingatoare P6 In aceste preturi sunt incluse urmatoarele operatiuni: demontare, verificare subansamble, functionabilitate, schimbare membrana si inel de etansare, presurizare cu AZOT, montare, etichetare si verificare ISCIR. Inlocuirea agentilor de stingere se face doar in cazul in care stingatoarele sunt goale, incomplet incarcate sau in care agentii de stingere nu mai corespund calitativ: ? Pulbere ABC 40% = 5,00 Lei/kg Vopsirea stingatoarelor (daca este cazul), se taxeaza separat: ? Vopsit = 5,00 Lei/buc. Pentru inlocuirea unui reper din componenta stingatorului (numai daca este cazul si aceasta pentru functionarea in siguranta a stingatorului), se adauga valoarea acestuia la pret de producator: ? Furtun refulare = 5,00 Lei/buc ? Corp refulare = 14,00 Lei/buc ? Manometru = 6,00 Lei/buc

---