

## Servicii de reparație echipamente medicale IV

I.D.: 78808928

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 21.02.23 | Coduri CPV | 50421000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 29.750,00 RON - 29.750,00 RON  
11.250,00 RON - 11.250,00 RON  
22.800,00 RON - 22.800,00 RON  
3.600,00 RON - 3.600,00 RON  
19.600,00 RON - 19.600,00 RON  
21.500,00 RON - 21.500,00 RON  
11.751,77 RON - 11.751,77 RON  
15.554,00 RON - 15.554,00 RON

---

Descriere: 8. Reparație videocolonoscop HIGH DEFINITION, EC-590WL4, seria nr. 1C666K204, nr. inv. 248947. Reparație videocolonoscop HIGH DEFINITION, EC-590WL4, seria nr. 1C666K203, nr. inv. 248934. Reparație ecograf Vivid S60 N R2 CN, seria 200074S60, nr. inv. 265813. Reparație ecograf Logiq P9 R2.5, seria LP9001664, nr. inv. 259335. Reparație ecograf Vivid S60 N R2 CN, seria 002941S60, nr. inv. 259406. Reparație Sistem de ablație tumorală cu ultrasunete - aplicații în neurochirurgie, nr. inv. 25498, seria HGL1605504 IE2. Reparație ecograf Affiniti 50 Ultrasound System, seria US518D1091, nr. inv. 266231. Reparație echipamente medicale din ambulanțe, model Mercedes Benz Sprinter

---