
Verificare stingator P6 SI hidranti interior

I.D.: 89210651

Data publicarii	10.11.23	Coduri CPV	50413200-5 44482200-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 800,00 RON - 800,00 RON

Descriere: Verificarea stingatorului se face conform OMAI 138/2015. Se efectueaza operatiunile urmatoarele operatiuni: a) identificarea stingatorului; b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingatorului; c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate; d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); f) etichetarea și sigilarea stingatorului. si Amplasarea hidrantilor - Accesul la aceste echipamente va fi intotdeauna usor de realizat, fiind interzisa depozitarea oricarui obiect sau material pe si in jurul sau in dreptul hidrantilor; - Marcarea hidrantilor trebuie sa fie corecta si inteligibila; - Identificarea scurgerilor, coroziunii si alte defecte vizibile trebuie realizata periodic; - Verificarea sistemului de manevrare(robineti) - Deschiderea/Inchiderea sa se realizeze usor si complet; - Verificarea starii tehnice a cutiilor; - Furtunul sa fie calitativ si intact, pentru a evita cedarea la presiune; - Teava de refulare sa fie multifunctionala, jet compact si pulverizat; - Verificarea starii de etansare a elementelor de protectie(garnituri) - Testare functionare hidrant - Verificare acces cuple exterioare.
