
Intervenție service verificare funcționare HPLC PlatinBlue

I.D.: 53498062

Data publicarii	18.01.21	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.218,43 RON - 1.218,43 RON

Descriere: Intervenție service verificare funcționare HPLC PlatinBlue Manoperă 4 ore, cu verificare stare funcționare module sistem HPLC, injectare etalon (mix fenoli) pentru verificare funcționare sistem
