

Servicii de verificare instalatie de stingere incendiu (hidranti)

I.D.: 56755734

Documente participare:

- anunt verificare incendiu 2021.pdf

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| Data publicarii | 10.05.21 | Coduri CPV | 50413200-5 |
| Termenul limita pentru depunere: | 14.05.21 | Pretul estimativ: | 2.980,00 RON - 2.980,00 RON |

Descriere: Operatorul economic se obliga sa realizeze urmatoarele: - Verificarea a 142 hidranti amplasati la bazele sportive ale Clubului Sportiv Municipal Ploiesti; - Verificarile se vor efectua conform Legii 307/2006 - luna Mai 2021 si vor fi supravegheate de catre dl. Zahanagiu Stefan-responsabil contract; - Verificarea hidrantilor, constatarea defectiunilor, daca este cazul, si repararea acestora conform devizului prezentat si agreat de CSM Ploiesti (la deviz se va acorda discount intre 5%-15%); verificarea grupului de pompe aferent hidrantilor va fi inclusa in pretul de verificare; - In cazul aparitiei unor defectiuni, timpul de raspuns din partea operatorului economic este de maximum 24 de ore de la data primirii, in scris sau telefonic, a solicitarii reparatiei corective; - Dovada faptului ca pot efectua reparatii in cazul defectiunilor constatate; - Documente minime solicitate: Adresa de inaintare Autorizatie de functionare Certificat de inregistrare Certificat constatator Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la atr. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 Oferta tehnica Oferta financiara; Instalatiile de stingere incendiu: - Sala de Sport "Leonard Doroftei", str. Milcov nr. 1: hidrant interior - 11 bucati hidrant exterior subteran - 2 bucati rezervor apa incendiu - 60 mc grup pompe - 6 bucati - Sala Sporturilor Olimpia, str. Maresal Averescu nr. 18: hidrant interior - 11 bucati hidrant exterior subteran- 1 bucata camin alimentare H2O - Stadion "Ilie Oana", str. Stadionului nr. 26: hidrant interior - 56 bucati hidrant exterior subteran - 4 bucati rezervor apa incendiu - 200 mc grup pompe - 3 bucati - Complex Hipodrom, str. Ghighiului nr. 2: hidrant interior - 26 bucati hidrant exterior suprateran - 15 bucati hidrant exterior subteran - 8 bucati - Liceul Tehnologic "Ludovic Mrazek", str. Mihai Bravu nr. 241: hidrant interior - 6 bucati hidrant exterior subteran- 2 bucati