
Serviciul de reparație aferent compartimentului motor a autoturismului Dacia Duster

I.D.: 72351310

Data publicarii	22.08.22	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.08.22	Pretul estimativ:	2.000,00 RON - 2.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Serviciul de reparație aferent compartimentului motor a autoturismului Dacia Duster, cu seria de șasiu UU1HSDC5G52028334 / 2014 cu numărul de înregistrare MAI 36831. În cadrul serviciului se vor înlocui următoarele piese: bujii aprindere - 4 buc, clapetă de accelerație -1 buc, senzor temperatură lichid răcire - 1 buc și se vor realiza următoarele operațiuni: înlocuire bujii, înlocuire clapetă de accelerație precum și refacerea cablajului aferent acesteia și înlocuire senzor temperatură lichid răcire.
