
SERVICII reparatie hidranti interiori pentru CIA Piresti

I.D.: 87741362

Data publicarii 02.10.23 Coduri CPV 35111000-5 50413200-5

Pretul estimativ: 7.976,40 RON - 7.976,40 RON

Descriere: Achizitie produse PSI: -Lampa semnalizare hidrant interior: buc 24| 202,40 lei/buc -Robinet hidrant, bronz DN80 1 C, cu racord: buc 5| 257,60 lei/buc; -Țeavă refulare tip C, cu robinet și racord: buc 1| 202,40 lei/buc; -Furtun refulare tip C, 20 ml, cu racorduri: buc 2| 257,60 lei/buc; -Rozetă robinet hidrant: buc 2 | 27,60 lei/buc; Servicii PSI: -Manoperă instalare lampă semnalizare: 24 buc |18,40 lei/buc; -Manoperă instalare robinet: 5 buc| 110,40 lei/buc; - Manoperă instalare țeavă refulare: 1 buc| 18,40 lei/buc; -Manoperă instalare furtun tip C: 2 buc| 18,40 lei/buc; -Manoperă instalare robinet: 2 buc |4,60 lei/buc.
