

Reparatie Minichiller

I.D.: 39599217

Data
publicarii 06.11.19

Coduri CPV 33696500-0

Pretul
estimativ: 2.375,00 RON - 2.375,00 RON

Descriere: Reparatie sistem racire Minichiller Refacere conexiuni sudate circuit pompa caldura inlocuire electroventil teava capilara reumplere instalatie refrgerent de doua ori s-a folosit azot si substanta de contrast pt verificare etanseitati
