
Pachet reparatii (MAI 58606, MAI 58526, MAI 41327, MAI 35533, MAI 58612, MAI 45700)

I.D.: 96176578

Data publicarii	18.04.24	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 17.758,95 RON - 17.758,95 RON

Descriere: Dacia Duster- MAI 58606 -set curea distributie -344.54 -pompa apa - 285.71 -curea transmisie - 50.42 -set placute frana fata - 142.86 -disc frana fata (2 buc) - 302.52 -cap bara dr - 67.23 -cap bara stg - 67.23 - Inlocuit - set reparatie pentru curea dintata -318.00 - curea agregate (cu instalatie de climatizare) -42.00 - pompa agent de racire -114.00 -disc frana punte fata ambele latur - 108.00 -set placute frana punte fata -60.00 -capul barei transversale de directie ambele laturi -108.00 tren de rulare reglare - SEAT TOLEDO IV - VN-08-GKW -pompa apa - 991.60 curea pompa - 54.62 -spray curatat (3 buc) -37.82 Inlocuire - pompa agent de racire - 174.00 - curea dintata pentru pompa de agent de racire -156.00 VW POLO -MAI41327 -Incarcat instalatie AC - 294.12 DACIA LOGAN - MAI35533 -BARA FATA - 823.53 -Inlocuire -aparatoare bara de protectie fata (cu far de ceata) - 108.00 -manopera vopsitorie - 605.04 DACIA DUSTER - MAI58612 -set curea distributie - 344.54 -pompa apa - 285.71 antigel - 21.01 -curea accesorii 50.42 -intinzator curea accesorii -159.66 inlocuire - set de reparatie pentru cUreaua dintata cu p
