

Lucrari de reparatii: Reparatie hidroizolatie

I.D.: 44686025

Data 26.11.19 Coduri CPV 45000000-7 45261310-0
publicarii

Pretul 197.370,00 RON - 197.370,00 RON
estimativ:

Descriere: Descrierea succinta a lucrarilor de reparatii curente propuse, din punct de vedere tehnic si functional: a) destinatie si functiuni: repararea acoperisului de tip terasa al aerogarii, a carui hidroizolatie nu mai este etansa datorita uzurii membranei bituminoase si in urma evenimentelor climatice extreme, care au dus la pierderea etanseatitii acesteia, pastrand forma, dimensiunile si caracteristicile din proiectul initial al aerogarii. b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate: - hidroizolatie avand la baza membrana semielastica din polimer, sadata la card ;- guri de scurgere tipizate, compatibile cu membrana;- piese de protectie (gratare) pentru evitarea infundarii gurilor de scurgere; suprafata: cca 910 - 950 mp, functie de inaltimea izolatiei aticurilor si latimea membranei rasfrante sub sorturile de tabla ale sarplantelor. Suprafata exacta va rezulta in urma masuratorilor proprii efectuate de ofertanti; descrierea lucrarilor: membrana bituminoasa care imbraca acoperisul tip terasa se va decoperta pe portiuni, se va aterne membrana semielastica din polimer, fasiile de membrana se vor suda intre ele si de piesele de scurgere; membrana ridicata pe aticuri se va fixa cu suruburi, iar marginea se va etansa cu un mastic compatibil. lucrari accesorii: la gurile de aerisire membrana se va etansa cu grija, astfel incat sa nu existe infiltratii de apa. Conform Caietului de sarcini.
