
Reparatie electropompa verticala Lowara

I.D.: 57421957

Data publicarii	28.05.21	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.781,00 RON - 3.781,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: Am primit pentru reparat 1 buc. electropompa verticala tip 15SV06F055T productie Lowara-Italia serie: 01009. In urma demontarii s-a constatat ca electropompa a functionat dezamorsata timp indelungat si prezinta urmatoarele uzuri: - Rotor uzat - 6 buc - Difuzor intermediar uzat - 4 buc. - Difuzor aspiratie uzat - 1buc. - Difuzor refulare uzat - 1 buc - Difuzor cu bucsa lagar uzat - 1 buc - Bucsă distanta uzata - 1 set - Set o ring - 1 buc - Rulmenti uzati- 2buc. - Etansare mecanica deteriorata - 1 buc Pentru repararea electropompei sunt necesare urmatoarele operatiuni: - Demontare/montare pompa - Inlocuire rotor - 6 buc - Inlocuire difuzor intermediar- 4 buc - Inlocuire difuzor aspiratie - 1 buc - Inlocuire difuzor refulare - 1 buc. - Inlocuire difuzor cu bucsa lagar - 1 buc - Inlocuire bucsa distanta - 1 set - Inlocuire set O ring - 1buc - Inlocuire rulmenti - 2 buc - Inlocuire etansare mecanica - 1 buc - Probe si verificari mecanice si electrice in stand propriu Cost total de reparatie (include demontare, inlocuire piese, montare, verificari, probe electrice si hidraulice) este de 3.781 Lei + TVA. Incheierea prezentei accesari din SEAP reprezinta comanda ferma a autoritatii contractante. Garantie operatiuni si materiale, pentru o exploatare conforma: 12 luni de la data receptiei pompei reparate.
