

---

## SERVICII DE REMEDIERE LA ECHIPAMENTE SCP5600

I.D.: 81466104

---

Data publicarii	27.04.23	Coduri CPV	71340000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.555,00 RON - 5.555,00 RON

---

Descriere: Servicii de remediere la echipamentul SCP5600 seria M10299 - RS 15162 - In cadrul acestei interventii s-au constatat urmatoarele : - cardurile nu pot fi introduse in unitatea de codare. - amortizor defect la intrarea in unitatea de codare. - calculatorul unitatii Vision nu se initializeaza. Pentru remediere - se verifica pozitiile preluare carduri de catre pick&placer pentru a fi puse in unitatile de codare. - se inlocuieste cablu cu priza cu unul nou din stocul achizitorului. - se ajusteaza pozitii amortizor de la intrarea in unitatea de codare si se regleaza presiunea aer de la intrare-iesire shutle transport carduri. - se demonteaza calculatorul eferent unitatii Vision si se inlocuieste bateria BIOS din stocul achizitorului si se refac setarile BIOS. Servicii de remediere la echipamentul SCP5600 seria M10301 - RS 15160 - In cadrul acestei interventii s-a constatat ca monitorul de la unitatea Vision este defect. Pentru remediere - se demonteaza conexiunile electrice aferente monitor si suportul pe care este fixat monitorul. - se demonteaza monitorul si se inlocuieste cu unul nou din stocul achizitorului. - se monteaza suportul si se refac conexiunile electrice.

---