



Lucrari de hidroizolare la terasa bazinului de inot din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti

I.D.: 30085478

Documente participare:

- 6-ADV1028840.zip

Data publicarii	09.08.18	Coduri CPV	45261310-0
Termenul limita pentru depunere:	14.08.18	Pretul estimativ:	9.659,00 RON

Descriere: Lucrările ce se vor executa constau în: -reparări la terase, prin aplicarea de amorsă și membrane bituminoase cu ardezie lipite cu flacără; -etansare suplimentară, pe contur, rosturi și suprapunerile la terase: benzi bituminoase simple aplicate la cald; -revizie prin etansare suplimentară a imbinărilor membranelor bituminoase cu chit/ mastic polimeric; -desfacere membrane bituminoase în 1 sau 2 straturi; -izolarea gurilor de scurgere; -refixarea capacelor din tabla neagră, la canalele de ventilare, inclusiv vopsirea acestora în două straturi; -revizie glafuri din tabla zincată cu latimea 30-50 cm, fixată cu suruburi cu diblu din plastic, îndreptare, etansare cu mastic și vopsire. -revizie glafuri din tabla zincată cu latimea 30-50 cm, prin fixare cu suruburi cu diblu din plastic, etansare cu mastic și vopsire; -procurare și montare scara metalică de exterior cu cos de protecție Scara cu cos de protecție – ansamblu zintcat termic cu cote standard Compus: -verticale: teava rotundă sau patrată, -trepte: teava rotundă Cos protecție: -cercuri: platbanda- repetabil din 1,00/1,20 m -verticale: platbanda -4 buc Fixarea se face: -la sol; -pe peretele clădirii; -la atic.