

---

## **Servicii de dirigentie „„REFACERE PODURI PESTE PARAUL ERMENEASA SI PESTE PARAUL DOFTANA(POD MUSIT)**

I.D.: 53948662

---

Data publicarii	04.02.21	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	0,95 RON - 0,95 RON
-------------------	---------------------

---

Descriere: Conditii neacceptate la termen: Servicii de dirigentie - Diriginte de santier pentru obiectivul de investitii „REFACERE PODURI PESTE PARAUL ERMENEASA SI PESTE PARAUL DOFTANA(POD MUSITA)” (proiectare si executie), conform solicitarii. Conform documentatiei tehnice faza DALI, Solutia recomandata de Expertul Tehnic si Proiectant este Solutia I care cuprinde lucrari de remediere si reparatii necesare eliminarii cauzelor care au generat degradari si conservarii tablierului la starea tehnica actuala. Scenariu I- Pod peste parau Ermeneasa Reabilitare pod prin asigurarea unui gabarit de 5,00 m carosabil. Lungimea totala a podului 30 m, Latime parte carosabila de 5,00 Schema statica - grinda simpla rezemata Infrastructura - Pila lamelara si culei masive Mod de fundare- Fundare directa Podul Musita se va repara. Mentionam ca valoarea estimata a lucrarilor este de 3.543.845,68 lei fara TVA, finantarea fiind asigurata din fonduri ale bugetului de stat, conform H.G. nr.531/2020. Valoarea serviciului de dirigentie de santier se va oferta in procent din valoarea fara TVA a lucrarilor de C+M , aferente obiectivului de investitii si urmeaza a se deconta (procentual) in functie de situatiile de lucrari care se vor prezenta de catre constructor.

---