
Serviciu de reparatie a pompei de inalta presiune FIRECO

I.D.: 17588772

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 09.02.17 | Coduri CPV | 50110000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 15.02.17 | Pretul estimativ: | 5.640,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|

Descriere: Serviciu de reparatie a pompei de inalta presiune FIRECO din dotarea autospecialei FRAP VW Transporter din dotarea Detasamentului de Pompieri Onesti. Reparatia consta in remedierea defectiunilor aparute la pompa de inalta presiune FIRECO si cuprinde urmatoarele operatiuni, fara a se limita la acestea: schimbarea robinetului, uleiului de transmisie, clemei de prindere borna pozitiva, clemei de prindere borna negativa, conectorilor rapizi mama din alama 3/8 (8 buc.), conectorilor rapizi tata din otel cromat 3/8 (8 buc.), manometrului cu glicerina max. 240 bari, reductiei, acumulatorului 12V/55 Ah, uleiului 4T 10W30 (3 litri), setului de garnituri, releului de incarcare, filtrului de aer rotund, filtrului de ulei, filtrului combustibil, garniturii capacului, bujiilor de aprindere (2 buc.), a chiuloaselor (2 buc.), a seturilor de segmenti (2 buc.) si curatarea carburatorului cu ultrasunete. Toate costurile pentru elaborarea ofertei (constatare, deplasare la sediul Detasamentului de Pompieri Onesti din jud. Bacau, mun. Onesti, Calea Marasesti, nr. 7) sunt suportate de ofertant. Prestarea serviciului se va face pana la data de 24.02.2016.
