

---

## Servicii de Reparatie pompa Endomat Select

I.D.: 72700002

---

Data publicarii	30.08.22	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 9.034,00 RON - 9.034,00 RON

---

Descriere: DEFECTIUNI CONSTATATE G3 DEFECTIUNI CONSTATATE cod eroare:150, sasiu metalic corodat, sasiu deformat (cadere), modul presiune deteriorat. Carcasa echipament indoita.  
OPERATIUNI EXECUTATE inlocuire sasiu metalic, inlocuire modul presiune, inlocuire carcasa pompa, unitate dezasamblata si curatata, efectuat testare anduranta, unitatea a fost testata dpdv al andurantei si electrosecuritatii

---