
Serviciul de reparatie cazan apa calda

I.D.: 78214842

Data publicarii	01.02.23	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.380,00 RON - 6.380,00 RON

Descriere: Va transmitem oferta pentru pregatire cazan apa calda SuperAC 800 AR in vederea inspectiei pentru verificari tehnice in scadenta ISCIR (RI + IP) si inlocuire pompa CLU - SUNTEC ptr. arzator, fluxostat Ø 1", dupa cum urmeaza 1. Demontare / montare si verificare anuala supape de siguranta buc. 2 700,00 Ø 2", la banc autorizat ISCIR 2. Curatire cu peria de sirma placca tubulara front cazan otel buc. 1 1.500,00 SuperAC 800 AR si tevi de fum 3. Inlocuire pompa CLU - SUNTEC AJ6 AC1000 4P pe arzator buc. 1 3.600,00 combustibil lichid si reglaj ardere arzator 4. Inlocuire fluxostat Ø 1" FF82 1"- 8" buc. 1 580,00 TOTAL (exclusiv TVA) 6.380,00 lei Termenul de executie este de 3 zile de la acceptul Dvs. ROMCET GRUP,
