

Servicii de reparatii cupa miniincarcator Komatsu

I.D.: 95016987

Data publicarii	22.03.24	Coduri CPV	50000000-5 50112100-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.700,00 RON - 1.700,00 RON

Descriere: Servicii de reparatii cupa miniincarcator marca Komatsu care constau in urmatoarele operatii tehnice: -debitat si inlocuit partea inferioara cupa -debitat si inlocuit cutit
