

---

## **Senzori de umiditate pentru RMN 1.5T Signa Explorer Fixed Plus**

I.D.: 100936057

---

Data publicarii	29.07.24	Coduri CPV	34913000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.900,00 RON - 6.900,00 RON

---

Descriere: 1 bucata Senzor de umiditate pozitionat in fata gradientilor (HDsv FRONT LEAK SENSOR ASSY) Pret unitar fara TVA 5550 RON 1 bucata Senzor de umiditate pozitionat in tavita de scurgere (HDsv WATER TRAY LEAK SENSOR 1) Pret unitar fara TVA 1350 RON Pretul este valabil in conditiile returnarii gratuite catre furnizor a piesei defecte si include costurile aferente livrarii si instalarii acesteia. In cazul in care defectiunea prezinta o complexitate avansata, fiind necesar sa se inlocuiasca si alte piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Garantia acordata pieselor este de 3 (trei) luni de la data instalarii. PieselePiesele care, in timpul perioadei care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii inlocuirii acestoraacestora, dar nu va depasi termenul garantiei acordat, dar nu va depasi termenul garantiei acordataa initialinitial pieselor respectivepieselor respective. mai putin

---