
Reparatie electropompa TP50M26/2D

I.D.: 83807303

Data publicarii	19.06.23	Coduri CPV	50511100-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.523,65 RON - 3.523,65 RON

Descriere: Din cauza prezentei in apa vehiculata a nisipului in exces, etansarile mecanice ale pompei s-au uzat excesiv ceea ce a dus la patrunderea apei in motor, care s-a ars. De asemenea, pompa prezinta deformari termice si decolorari specifice supraincalzirii, posibil functionare fara apa sau cu refularea infundata. Motorul trebuie rebobinat, iar consumabilele inlocuite. Reparatia pompelor cuprinde urmatoarele piese de schimb: - Rebobinare motor - 1 buc; - Kit etansare mecanica - 2 buc; - Rulment -1 buc; - Rulment- 1 buc; - O-RING-uri - 1buc; - Ulei - 1litri; Reparatia pompei presupune urmatoarele servicii: - Demontare/montare/testare.
